




Consider the control mark
Kontrollriß beachten

7 x Profil K



Gabelschlüssel SW41
Open-ended spanner SW41



1. Magnet entsprechend Betriebsanleitung des Kompressorherstellers montieren.
2. Rotor-Baugruppe mittels Spannschraube auf Kompressorwelle nach Montageanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf befestigen.

1. Assemble the magnet according to the assembly instruction of the compressor manufacturer.
2. Fix the rotor assembly with the central clamping screw on the compressor shaft according to the assembly instruction of the clutch manufacturer LINNIG Markdorf.

This clutch is only for use with compressor with refrigerant R 134 A.
In case of utilization of other refrigerant please ask our technical department.

Weitere Angaben zur Beschaffenheit können der Betriebsanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf entnommen werden.

Other details to condition can be take from the assembly instruction of the clutch manufacturer.

Optical changes, conditional of manufacturing, are subject to without notice.

LINNIG Markdorf		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor		Technische Änderungen vorbehalten		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 grob		Maßstab 1:1		DIN A2	
						Werkst.: Stahl, Kupfer; geringe Menge versch. Werkstoffe					
					Datum	Name		E-Magnetkupplung mit KebeL E-M-clutch with cable			
					Bearb. 01.02.06	Kremer					
					Gepr. 6.2.06	C. Joly					
					Freig. 6.2.06	C. Joly					
					30247						
					Gew.:	kg		LA16.076Y			
								Blatt			