



Confidential



Der Betreiber muss gegebenenfalls für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen
(the operator have to realize a sufficient heat dissipation)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)					Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715					Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm																			
										Längenmasse LENGTH DIMENSION					$\pm 0,05 \text{ mm}$					Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS					$\pm 0,1 \text{ mm}$									
										Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE					Oberfläche SURFACE					Maßstab / SCALE 1:1					Art.Nr. / MAT.-NO.									
										ISO 2768 -mK					ISO 1302					Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART														
															Datum					Name					Benennung / DESCRIPTION									
					Bearb. DRAWN					05.10.16					kerm					Schwingmagnet														
					Gepr. CHECK.					05.10.16					jaes					Oscillating solenoid														
																				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.					Blatt / PAGE									
α					ern					ÄA.Nr.3131					05.10.16					kerm					OAC006060-O					1				
Zust. REV.I.					Anz. Qty.					Änderung REV. DESC.					Datum DATE					Name NAME					1 Bl. / OF									
																				Ers. f. / REPL. SolidWorks 10.01.11 Rev.e					Format / SIZE A3					SolidWorks				